

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3615

Дата присвоения номера реестра Омской области: 31.08.2020

Номер реестра муниципального образования: 231

Дата заведения дела: 11 августа 2020 года

Наименование комплексного центра: БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава».

1.1. Наименование (вид) объекта: Центр развития одаренности.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644009, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3410,7 кв.м;
- часть здания этажей (на 1 этаже кв.м, 2 этаже кв. м)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13730 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1962 г., год последнего капитального ремонта: 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 г., капитальный ремонт : не запланирован.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117», БОУ ОО «МОЦРО № 117»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644009, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, тел. 25-35-58.

Опись документов

1. Наименование КЦСОН: «Любава»
2. Наименование объекта: Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117»
3. Адрес объекта: г. Омск, ул. Андрианова, д. 4
4. Номер паспорта: 231 - 3615

Перечень документов, переданных в КУ "Соцзащита"

Наименование	Количество листов	Электронная версия файлов	Примечание
Анкета	3		
Выписка из реестра	1		
Паспорт ОСИ	15		
Акт экспертной оценки	5		
Приложение 1 к акту (экспертная оценка)	27		
Приложение 2 к акту (фотографии)	19		
Приложение к акту (технический или поэтажный план)	1		
Выписка из протокола	1		
План адаптации	-		
Информация о выполнении плана адаптации	-		

Документы сдал: _____
(подпись)

Горбунова Е.В.
(Ф.И.О.)

22-81-75
(Телефон)

Документы принял: _____
(подпись)

Драбачев А.В.
(Ф.И.О.)

212412
(Телефон)

Дата 31.08 2020 года

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр развития одаренности.**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3410,7** кв.м;
- часть здания этажей (на 1 этаже кв.м, 2 этаже кв. м)
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **13730** кв. м.

1.4. Год постройки здания: **1962 г.**, год последнего капитального ремонта: **2017 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: **2020 г.**, капитальный ремонт : **не запланирован.**

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): **Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117», БОУ ОО «МОЦРО № 117»**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: **государственная**, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, **региональная**, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования Омской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644099, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, тел. 25-35-58.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 874, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

2.8. Вместимость, пропускная способность - 920.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по улице проспект Мира: автобусы: 20, 33, 69; троллейбусы : 2, 4; маршрутное такси: 54, 302, 309, 335, 344, 387, 393, 415, 425 (до остановки ДК им. Малунцева).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть) отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, неровности, отсутствие оборудованного тротуара,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация САО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с размещением информации на карте доступности объектов социальной инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор
(должность уполномоченного
представителя участника)



С.В. Бойкова
(инициалы, фамилия)

телефон 22-33-71

координаты для связи с уполномоченным представителем объекта

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Любава" Советского
административного округа"

Выписка из протокола
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
11 августа 2020 года

№ 25

г. Омск

(населенный пункт)

Председатель:
Соловьев Д.Н.

руководитель КЦСОН «Любава»

Секретарь:
Горбунова Е.В.

специалист по социальной работе

Присутствовали:
Гринёва Т.В.

заместитель руководителя

Пунславс О.С.

председатель ОО САО ПП г. Омска
ОООООО ВОИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Акта(ов) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Соловьев Д.Н.

руководитель КЦСОН «Любава»


РЕШИЛИ:

Утвердить Акт(ы) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры:
Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области
«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117»,
расположенное по адресу: ул. Андрианова, д. 4

Председатель:
Соловьев Д.Н.

Секретарь:
Горбунова Е.В.


_____ подпись


_____ подпись

АКТ

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Советский административный округ
города Омска
(наименование муниципального
образования Омской области)

"11" августа 2020 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр развития одаренности.**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3410,7** кв.м;
- часть здания этажей (на 1 этаже кв.м, 2 этаже кв. м)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **13730** кв. м.

1.4. Год постройки здания: **1962 г.**, год последнего капитального ремонта: **2017 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: **2020 г.**, капитальный ремонт : **не запланирован.**

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): **Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117», БОУ ОО «МОЦРО № 117»**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: **государственная**, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, **региональная**, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования Омской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644099 г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, тел. 25-35-58.**

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по улице проспект Мира: автобусы: 20, 33, 69; троллейбусы : 2, 4; маршрутное такси: 54, 302, 309, 335, 344, 387, 393, 415, 425 (до остановки ДК им. Малунцева).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть) отсутствует.

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, неровности, отсутствие оборудованного тротуара,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ		7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		16, 17, 18, 21, 23, 24, 34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		19, 20, 22, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		28, 29, 30, 31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2, 3, 4

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация САО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: **2020-2025 гг.**

в рамках исполнения управленческих мероприятий **п. 3.6 паспорта доступности**

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **<http://zhit-vmeste.ru>**

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 27 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 19 л.

Поэтажные планы, технический паспорт

на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Члены комиссии:

Руководитель Д.Н. Соловьев
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Зам. Руководителя Т.В. Гринева
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист по охране труда
Т.О. Гордеева
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Специалист по социальной работе
Е.В. Горбунова
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Председатель ОО САО ПП г. Омска
ОООООО ВОИ О.С. Пунславс
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте:

Директор БОУ ОО «МОЦРО
№ 117»

С.В. Бойкова

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)



Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

БОУ ОО «МОЦРО № 117»,
644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		3, 4, 5	Нет информации об объекте.	К, О, С, Г, У	Территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	нет		5	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	Не требуется	Ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет		-	Автостоянка не организован а, не обозначена, нет выделенных мест для автомобилей инвалидов.	К, О, С, Г, У	Организовать стоянку. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или	Ремонт текущий

							внутри этого здания следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для автомобилей инвалидов, передвигающихся на кресло - коляске. Каждое выделяемое машино - место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) автомобилей управляемых или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м., от входа в жилое здание – не далее 100 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями пунктов 4.1, 4.2 СП 59.13330.2012 (5.1, 5.2 СП 59.13330.2016). Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку.					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		3, 4, 5	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		7, 8	Отсутствуют поручни. Отсутствует противоскользящее покрытие на проступях ступенях. Не выделены краевые ступени контрастной маркировкой. Ступени разной высоты.	О, С, Г, У	Вдоль обеих сторон открытой лестницы необходимо установить ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос,	Ремонт капитальный

							контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	
2	Пандус (наружный)	н е т			Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	К, О	Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1м. следует	Ремонт капитальны й

						устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники). Установить кнопку вызова на высоте от 0,85 до 1 м на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения (возможно, установить переговорное устройство). Кнопку желательно выполнить в	
--	--	--	--	--	--	--	--

						антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В. При выполнении благоустройства территории возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова инвалида на кресле-коляске.	
3	Входная площадка (перед дверью)	е с т ь	8	Отсутствует информация об объекте доступная для МГН.	К, О, С, Г, У	Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Она должна размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания	Ремонт капитальны й

						услуг (приемных часов). Перед первой ступенью за 300 мм уложить тактильную предупреждающую полосу глубиной 500-600 мм.	
4	Дверь (входная)	е с т ь	9	Отсутствует контрастная маркировка смотровой панели в полотне входных дверей, порог более 0,014м. Ширина рабочей створки дверного проема менее 0,90 м.	К, О, С, Г, У	Входные двери должны иметь светопрозрачную вставку и П-образную ручку. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямого угла ника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. Порог понизить до 0,014 м. Ширина дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Входные	Ремонт текущий

							двери должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.	
5	Тамбур	е с т ь		12, 13	Отсутствует контрастная маркировка смотровой панели в полотне входных дверей, порог более 0,014м. Ширина рабочей створки дверного проема менее 0,90 м.	К, О, С, Г, У	Выполнить противоскользящее покрытие. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Высота порога не более 0,014м.	Ремонт капитальный
6	Общие требования к зоне	Входы в здание следует выполнять в соответствии с пунктом 5.1 СП 59.13330.2012 (6.1 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		7, 8, 9, 12, 13	Ремонт капитальный, ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

							двери должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.	
5	Тамбур	е с т ь		12, 13	Отсутствует контрастная маркировка смотровой панели в полотне входных дверей, порог более 0,014м. Ширина рабочей створки дверного проема менее 0,90 м.	К, О, С, Г, У	Выполнить противоскользящее покрытие. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Высота порога не более 0,014м.	Ремонт капитальный
6	Общие требования к зоне	Входы в здание следует выполнять в соответствии с пунктом 5.1 СП 59.13330.2012 (6.1 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		7, 8, 9, 12, 13	Ремонт капитальный, ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект услуг недоступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания).

Комментарий к заключению: Разработать проект пандуса.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		16, 17, 18,	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. Нет контрастной полосы, ведущей к зоне целевого обслуживания МГН.	К, О, Г, У	Установить мнемосхему здания Доступный маршрут должен иметь ровную поверхность, обозначен знаками и иметь нескользящее покрытие. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды рабо
							опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону.	
2	Лестница (внутри здания)	е с т ь		23	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Верхние этажи не доступны для передвигающихся на кресло – коляске.	С, Г, О, У	Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступень каждого марша лестницы в здании. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней. Рассмотреть вариант организации обслуживания передвигающихся в кресло - коляске на первом этаже или приобрести гусеничный подъемник.	Ремонт текущий
3	Пандус (внутри	н						

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	здания)	е т						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	н е т						
5	Дверь	е с т ь		21, 24	Ширина рабочей створки 0,9 м, дверь не обозначен а, имеется порог. Отсутству ет контрастн ая маркиров ка смотрово й панели		Демонтировать порог, он не должен превышать 0,014м. Выделить контрастным цветом дверной проем. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4.	Ремонт текущий
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	е с т ь			Коридоры являются путями эвакуации.	К, О, С, Г, У	Установить аварийное освещение на эвакуационном выходе. Порог не более 0,014м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора	Ремонт капитальны й

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объе	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды рабо
							направляющие к выходу эвакуации. Обозначить пути эвакуации светонакапливающей лентой на стене вдоль пола. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.	
7	Общие требования к зоне	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2012 (рекомендательный характер 6.2 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 6.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		16, 17, 18, 21, 23, 24	Ремонт капитальный, текущий.

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И"

("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Лестницы не предназначены для пользования МНГ, в связи с тем, что невозможно доступно оборудовать все здание. Только первый этаж здания предусмотрен для МНГ. Альтернативный вариант-приобрести гусеничный подъемник.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19, 20	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К, О, С, Г	Расширить дверные проемы не менее 0,9 м. Выделить контрастным цветом дверной проем. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду	Ремонт текущий

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							у дверного проема. Установить дополнительную школьную доску для МГН.	
2	Зальная форма обслуживания	есть		27	Спортивный зал находится на 2 этаже, актовый зал, столовая находятся на 3 этаже	О, С, Г, К, У	Установить размер дверей соответствующих стандарту в зальных формах обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал) размером 0,9 м., устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-	Ремонт капитальный

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с	

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							недостаткам и зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов. Должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. для	

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации и об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Организовать доступ в столовую для МНГ, приобрести гусеничный подъемник.	
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
6	Общие требования к зоне	Оборудовать зону целевого назначения здания в соответствии с пунктами 5.2, 5.4 СП 59.13330.2012 (6.2, 6.4 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности*	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		19, 20, 27	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Организовать обслуживание инвалидов, передвигающихся в кресло - коляске на первом этаже.

5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения								

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа- ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		28, 29, 30, 31	Туалетная комната не оборудована для МГН.		Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее : ширина- 1,65, глубина- 2,2, ширина двери -0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. А также крючки для одежды. Костылей и других принадлежносте й. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Примечание – размеры доступных и универсальных кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа- ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							габаритов применяемого оборудования.В ыполнить откидные поручни. У раковины установить горизонтальный поручень У дверей санитарно- бытовых помещений выполнить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающу ю связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступную кабину рекомендуется выполнить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Выполнить крючки для	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации об	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа- ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды ра
							одежды и костылей. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. Ширина дверного проема не менее 0,9 м. Замкнутые пространства зданий (кабины уборной), где инвалид может оказаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированно е устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа-ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							(кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.	
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		36, 37	Осуществляется самостоятельно детьми. Высота крючков для старших классов и для младших классов соответствуют нормам.	К, О, С, Г, У	В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,6м. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, проходы между скамьями - не менее 1,2 м.	
4	Общие требования к зоне	Оборудовать санитарно – гигиеническое помещение в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 и пунктом 5.3 СП 59.13330.2012 (6.3 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37	Ремонт капитал
-----------------------------------	----	--------------------------------	----------------

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть		10, 33	Визуальная информация не соответствует требованиям. Пожарные указатели расположены под потолком и при задымлении становятся не видимыми.	К, О, Г, У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Установить световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.	Капитальный ремонт
2	Акустические средства	нет			Имеется пожарная сигнализация, которая подаёт	К, О, С, Г, У	Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для	Не нуждается

					звуковой сигнал.		аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	
3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные информационные указатели, а также тактильно напольные указатели, направляющие и предупреждающие	С	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения	Капитальный ремонт

							помещения. Оборудовать средствами информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность её комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003 и с пунктом 5.5 СП 59.13330.2012 (рекомендательный характер 6.5 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		10, 33	Капитальный ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 231/

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: **Центр развития одаренности.**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4,**
т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, **3410,7** кв.м;
- часть здания этажей (на 1 этаже кв.м, 2 этаже кв. м)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **13730** кв. м.

1.4. Год постройки здания: **1962 г.**, год последнего капитального ремонта: **2017 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: **2020 г.**, капитальный ремонт : **не запланирован.**

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): **Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117», БОУ ОО «МОЦРО № 117»**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644029, г. Омск, ул. Андрианова, д. 4, т: (381-2) 22-33-71, E-mail: school117@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: **государственная**, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, **региональная**, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования Омской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644099 г.Омск, ул. Красный Путь, д. 5, тел. 25-35-58.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 874, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

2.8. Вместимость, пропускная способность - 920.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом по улице проспект Мира: автобусы: 20, 33, 69; троллейбусы : 2, 4; маршрутное такси: 54, 302, 309, 335, 344, 387, 393, 415, 425 (до остановки ДК им. Малунцева).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть) отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, неровности, отсутствие оборудованного тротуара,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ		7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		16, 17, 18, 21, 23, 24, 34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		19, 20, 22, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		28, 29, 30, 31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		10, 33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2, 3, 4

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект
доступен условно (ДУ)

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	1962 года.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	2017 год	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	2025 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	2025 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	2025 г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	2025 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Организовать стоянку(парковку), 10% машино-мест (но не менее одного места) выделить для людей с инвалидностью. Сделать разметку, обозначить дорожным знаком. Каждое выделяемое машино - место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) автомобилей управляемых или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м., от входа в жилое здание – не далее 100 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	2025 г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1		Демонтировать пороги при входе в здание, высота порогов должна быть не больше 0,014 м. Ширина входных дверей должна быть от 0,9 до 1,2 м. Закрепить противоскользящее покрытие в тамбуре. На прозрачных полотнах дверей следует закрепить яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9- 1,0 м и 1,3-1,4 м. Входные двери, доступные для МНГ должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. Закрепить противоскользящее покрытие на ступенях. Выделить краевые ступени контрастной маркировкой. Установить поручни боковые и центральные.	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Оборудовать индукционной петлей места обслуживания инвалидов по слуху. Установить пиктограмму, подтверждающую доступность мест обслуживания инвалидам со слуховыми аппаратами. Коридоры и иные транспортные зоны должны быть оснащены информационной и направляющей системой к зоне целевого обслуживания. Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно точечного шрифта Брайля.	2025 г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	2025 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни	-	1	-	Лестница (наружная): Установить поручни боковые и центральные. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть не прерывным по всей его высоте. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. Лестница (внутри здания): Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть не прерывным по всей его высоте. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней.	2025 г.
4.8. Пандусы		1		Разработать проект пандуса. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату доступную для людей с инвалидностью и МНГ. Выполнить откидные поручни. У раковины установить горизонтальный поручень У дверей санитарно-бытовых помещений выполнить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступную кабину рекомендуется выполнить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Выполнить крючки для одежды и костылей. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. Ширина дверного проема не менее 0,9 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	2025 г.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		При проектирование реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий ширина дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	2025 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	2025 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	2025 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2025 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	Нет данных	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	Нет данных	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	Нет данных	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	Нет данных	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация САО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
2020-2025 гг.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ- В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "02" апреля 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "10" августа 2020 года № б/н.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "11" августа 2020 года № 25.

Директор
(должность уполномоченного
представителя участника)

Дата "11" августа 2020 года



С.В. Бойкова
(инициалы, фамилия)